



## ПРАЙМЕР-Т (PRIMER-T)

### Однокомпонентный бесцветный полиуретановый праймер для гладких поверхностей. Быстрохватывающийся.

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Праймер-Т – это однокомпонентный, бесцветный, не оставляющий пятен и разводов праймер, специально разработанный для обеспечения адгезии на непористых основаниях. Предназначен для увеличения прочности сцепления с гладким основанием полиуретановых композиций таких как: мастики, клея, герметики, защитные покрытия, лаки, наливные полы. Полностью подходит для всей ассортиментной линейки HYPERDESMO®.

Особо рекомендован в качестве праймера для полиуретановой мастики HYPERDESMO®-Т.

Легко наносится чистой тканью или валиками, быстро полимеризуется очищает и подготавливает основание перед нанесением мастики максимум за 10-15 минут.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Глянцевая плитка.
- Стекло.
- Малопористый мрамор.
- Гранит и керамогранит.
- Любые глянцевые поверхности.

#### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Однокомпонентный материал.
- Очень быстрое высыхание.
- Не требует разбавления.
- Не пачкается.
- Легко наносится.

#### ОГРАНИЧЕНИЯ



- Наносить тонким слоем с помощью ткани
- Избегать образования луж, капель и подтеков праймера.

#### УПАКОВКА

1 л, 5 л, 20 л.

#### СРОК ХРАНЕНИЯ

Минимальный срок хранения 12 месяцев в невскрытой заводской упаковке в сухом месте при +5°C -+25°C. При вскрытии упаковки необходимо сразу использовать.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Значение
Вязкость по Брукфильду, +25 °С	40 сПуаз
Плотность, +20°С	0,83 кг/дм <sup>3</sup>
Время выдержки до нанесения основного слоя	10-15 минут
Точка воспламенения °С	42

#### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, химически нейтральным, ровным, здоровым – без трещин и разрушений, чистым – без пыли, ржавчины или отслаивающихся частиц. Следы загрязнений от масла, маслянистых веществ или химикатов требуется удалить с помощью подходящих моющих, чистящих и обезжиривающих средств. При возможности, поверхность вымыть обильной и сильной струей воды или водоструйной обработкой при рабочем давлении 150 бар (минимум 20 л/мин).

#### РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Непосредственно перед применением перемешивать 2 - 3 минуты до полной однородности смеси, используя низкооборотный миксер (150 - 200 об/мин.) или низкооборотную дрель с подходящей спиралевидной насадкой.

Праймер-Т нужно наносить валиками или чистой тканью.

Не рационально нанесение распылением, высокая вероятность перерасхода грунта. Однослойного нанесения достаточно для использования под основной гидроизоляционный слой (к примеру HYPERDESMO®-Т).

#### ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

После использования рабочий инструмент промыть любым органическим растворителем. Валики и ткань как правило не подвергаются очистке и не применяются повторно.

#### ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Праймер-Т содержит растворители. Рекомендуется соблюдать общепринятые правила техники безопасности: Наносить в хорошо проветриваемых помещениях, подальше от открытого пламени. В закрытых пространствах используйте вентиляцию и углеродистые защитные маски.